

UAB „Aukštaitijos vandenys“ informuoja: artėjant šalčiams nesandariose ir nešildomose patalpose gali užšalti vandentiekio vidaus tinklai, vandens apskaitos prietaisai, kurie dėl to nepataisomai sugenda, o naujus įsigyti reikia už savo lėšas. Kad taip neatsitiktų, būtina gerai užsandarinti patalpas, kuriose yra vamzdynai ir vandens apskaitos prietaisai, o vamzdžius ir skaitiklius nuo užšalimo rekomenduojama apsaugoti termoizoliacinėmis medžiagomis.

Šalčiams spaudžiant ilgesnį laiką, kai kur gali užšalti vandentiekio įvadai, ypač jei jie nenaudojami. Šito galima išvengti įvadų vietas apkasant sniegu.



Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

[Subscribe](#)