

Vasaros metu nuolat tiriamas Panevėžio miesto maudyklų vanduo, siekiant informuoti gyventojus, kuriose vietose maudytis saugu. Pagal sudarytą maudyklų vandens kokybės stebėsenos grafiką, ar vanduo atitinka Lietuvos higienos normos nustatytų mikrobiologinių parametrų reikalavimus tiriama kas dvi savaites, smėlio mėginiai imami kas mėnesį.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, birželio 25 d. atlikusi Panevėžio miesto maudyklų vandens tyrimus nustatė, kad visose miesto maudymosi vietose vandens tarša neviršija normų ir atitinka higienos reikalavimus.

Panevėžyje tiriamos šios maudyklos: paplūdimio prie Nevėžio upės užtvankos, Piniavos poilsiavietėje prie Lėvens upės, Dembavos poilsio zonose ties Veteranų g. 13 ir 15, Pajuostės pl. 27B.

Paplūdimyje prie Nevėžio upės užtvankos ir Piniavos poilsiavietėje prie Lėvens upės atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nepastebėta, vanduo yra skaidrus, todėl maudytis galima.

Panevėžio miesto Kultūros ir poilsio parko braidykloje laboratorijos specialistai ir toliau fiksuoja mikrobiologinę taršą, kuri viršija leistiną žarninių lazdelių skaičių, todėl maudytis joje nerekomenduojama. Esant trumpalaikiai vandens telkinių taršai gali kilti pavojus sveikatai – užsikrėsti žarnyno infekcija, atsirasti odos bėrimas. Šioje braidykloje vandens tyrimai bus atliekami pakartotinai. Apie rezultatus gyventojai bus informuoti papildomai.

Jeigu kyla abejonių dėl vandens švaros, po maudynių vandens telkiniuose ar upėse sveikatos specialistai rekomenduoja nusiprausti po dušu ar bent jau prieš valgant nusiplauti rankas.

Panevėžio miesto savivaldybė užtikrina maudyklų vandens kokybės stebėseną, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

