

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai atliko Panevėžio rajono maudyklų vandens mikrobiologinius tyrimus.

Maudyklų vandens mėginiai buvo imami 23-juose vandens telkiniuose: Karsakiškio seniūnijoje – Lėvenyje ties Paliūniškiu ir Tiltagalių kaimo karjere; Krekenavos seniūnijoje – Nevėžio upėje ties Krekenava, Krekenavos tvenkinyje, Linkaučių kaimo II tvenkinyje (Tvenkinio g.); Miežiškių seniūnijoje – Nevėžio upėje ties Nevėžio gyvenvietė ir ties Miežiškių gyvenvietė; Naujamiesčio seniūnijoje – Sanžilėje ties Berčiūnais, Nevėžyje ties Naujamiesčiu; Paįstrio seniūnijoje – Paįstrio karjere; Raguvos seniūnijoje – Raguvos karjere ir Raguvos miestelio tvenkinyje (Beržų g.); Ramygalos seniūnijoje – Ramygalos miesto tvenkinyje; Smilgių seniūnijoje – Smilgių miestelio tvenkinyje (Draugystės g.), Perekšlių kaimo tvenkinyje (Taikos g.); Upytės seniūnijoje – Upytės tvenkinyje ir Ėriškių tvenkinyje; Vadoklių seniūnijoje – Juodžio ežere už Mikėnų gyvenvietės, Jotainių tvenkinyje; Velžio seniūnijoje – Juodos užtvankoje ties Kerava, Nevėžio upėje Velžio gyvenvietėje; Panevėžio seniūnijoje – Lėvens upėje ties Piniava, Sanžilės upėje ties SB Ekranas II maudykloje.

2024 m. liepos 25 d. gauti vandens kokybės tyrimų rezultatai maudynėms palankūs. Maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai parametrai atitinka Lietuvos higienos normą HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

