

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai atliko Panevėžio rajono maudyklų vandens mikrobiologinius tyrimus. Maudyklų vandens mėginiai buvo imami 12-oje seniūnijų: Karsakiškio seniūnijoje – Lėvens upėje ties Paliūniškiu ir Tiltagalių kaimo karjere; Krekenavos seniūnijoje – Nevėžio upėje ties Krekenava; Krekenavos tvenkinyje, Linkaučių kaimo II tvenkinyje (Tvenkinio g.); Miežiškių seniūnijoje – Nevėžio upėje ties Nevėžio gyvenvieta ir ties Miežiškių gyvenvieta; Naujamiesčio seniūnijoje – Sanžilėje ties Berčiūnais, Nevėžyje ties Naujamiesčiu; Paįstrio seniūnijoje – Paįstrio karjere; Raguvos seniūnijoje – Raguvos karjere ir Raguvos miestelio tvenkinyje (Beržų g.); Ramygalos seniūnijoje – Ramygalos miesto tvenkinyje; Smilgių seniūnijoje – Smilgių miestelio tvenkinyje (Draugystės g.), Perekšlių kaimo tvenkinyje (Taikos g.); Upytės seniūnijoje – Upytės tvenkinyje ir Ėriškių tvenkinyje; Vadoklių seniūnijoje – Juodžio ežere už Mikėnų gyvenvietės, Jotainių tvenkinyje; Velžio seniūnijoje – Juodos užtvankoje ties Kerava, Nevėžio upėje Velžio gyvenvietėje; Panevėžio seniūnijoje – Lėvens upėje ties Piniava, Sanžilės upėje ties SB Ekranas II maudykloje.

Tyrimų rezultatai maudynėms palankūs. Maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai parametrai atitinka Lietuvos higienos normą HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Artimiausiu metu mikrobiologiniai tyrimai bus atliekami liepos 11 d.

